

■ Soundcraft Si Impact V1 リリースノート（概要）

V2.0 Build12

このバージョンは、バグフィックスを主な目的としたメンテナンスリリースです。

- ◆ViSi Remote 使用中、ViSi Remote 上のメーターがフリーズするバグを修正
 - ◆ステレオ入力にオートコンプリートパッチをした場合、コンソールがフリーズするバグを修正
-

V2.0

- ◆最大処理可能チャンネルが 80ch に拡張

※ステージボックスを使用してモノラル入力を 64ch に拡張し、4 ステレオライン入力および 4FX リターンをそれぞれ 8ch とカウントした場合の合計値。

※現在公開されているオフラインエディター「Si Offline Impact V1.2.06」との互換性はありません。

V1.1 Build0006

- ◆タッチスクリーン内の SOLO メニューと MONITOR メニューが統合

※ソロシステムに関する設定を行う SOLO メニューとモニターシステムに関する設定を行う MONITOR メニューが一つに統合されました。

- ◆タッチスクリーン内に HiQnet メニューを増設

※ViSi Remote、ViSi Listen 利用時に設定を行う HiQnet メニューが増設されました。

- ◆ViSi Listen に対応

※アプリケーションは近日公開予定です。

- ◆バグを修正
-